

BVA-510 Kuorma-auto Scania P 280 9.3

Valmistenumero	YS2P4X20002068777
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	11.11.2025–11.11.2026
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Muutoskielto
	Tavallinen huomautus

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	18 000

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	1,5000 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	547,50 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja.

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomin järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Scania
Kauppanimi	P 280
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	BVA-510
Valmistenumero	YS2P4X20002068777
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	LähiTapiola 15.10.2018

Käyttöönottopäivä	29.9.2011
Ensirekisteröinti Suomeen	8.10.2018
Tuontimaa	Norja
Tyyppi	DB4x2MNB
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	11
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	4

Luovutusilmoitustiedot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistajat ja haltijat (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	9 290
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	206,00
Melu paikoillaan (dB)	88,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	11.11.2025
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	11.11.2025
Seuraava katsastusaikaväli	11.11.2025–11.11.2026

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	513 528
Pvm	11.11.2025

Vikatiedot

Määräaikauskatsastus 11.11.2025 (hyväksytty)

Muut alustan ja korin rakenteet

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.2.10) Roiskeläppä
Sijainti	Oikealla takana
Vika	Puuttuu
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 11.12.2025 mennessä,

Suojarakenteet

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.4) Alleajosuoja
Sijainti	Takana vas. ja oik.
Vika	Vaurioitunut
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 11.12.2025 mennessä,

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	2005/55/EY - 2008/74G
---------------------------	-----------------------

Koritiedot

Korityyppi	Umpikorinen (BB)
------------	------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	9 750
Leveys (mm)	2 550
Etuylitys (mm)	1 400
Takaylitys (mm)	3 050

Massatiedot

Omamassa (kg)	10 125
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	19 500
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	18 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000

Akselivälit (mm) 5 300

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 11 500

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 11 500

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko Vanne koko Offset Kuormitustunnus ja nopeusluokka Rengaslaji

385/65R22,5

katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko Vanne koko Offset Kuormitustunnus ja nopeusluokka Rengaslaji

295/80R22,5

---/148

katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava Kyllä

Ohjautuva Ei

Vetävä Ei

Paripyörillä varustettu Ei

Nostettava Ei

Kevennettävä Ei

Jarruttava Ei

Akseli 2

Ohjaava Ei

Ohjautuva Ei

Vetävä Kyllä

Paripyörillä varustettu Kyllä

Nostettava Ei

Kevennettävä Ei

Jarruttava Ei

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa

Sähköohjatut paineilmajarrut

Jarrujärjestelmän lisätieto

Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Laskentapaine (bar)	8,00

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Laskentapaine (bar)	8,00

Lisälaitteet

Takalaitanostin

Katsastushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Vakuutushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Käyttöhistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Liikennekäytöstäpoistot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.